



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/50a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 14. prosince 2006
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L vybavených vlečným zařízením MORAVAN dle čísla výkresu zástavby C142.8400 nebo L242.8400.
3. **DŮVOD:** Dodatky Letové příručky letounu Z 242L (č. DOK.003.012) pro vlečné zařízení byly revidovány na základě nepřesnosti v číslování a platnosti pro jednotlivou modifikaci vlečného zařízení.
4. **OPATŘENÍ:** Výměna příslušného dodatku Letové příručky letounu Z 242L (č. DOK.003.011 nebo č. DOK.003.012) za nový.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **OPATŘENÍ PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 242L (č. DOK.003.012) – anglická verze:
V případě zástavby vlečného zařízení dle č. v. C142.8400
 - vyjměte původní Dodatek č. 1 s datem 15. 12. 1993
 - vložte nový Dodatek č. 1 s Revizí č. 1 s datem 5. 4. 2006 (viz Přílohy).
V případě zástavby vlečného zařízení dle č. v. L242.8400
 - vyjměte původní Dodatek č. 1b s datem 25. 10. 1996
 - vložte nový Dodatek č. 1b s Revizí č. 1 s datem 5. 4. 2006 (viz Přílohy).

- b) V Letové příručce letounu Z 242L (č. DOK.003.011) – česká verze:

V případě zástavby vlečného zařízení dle č. v. C142.8400

- vložte nový Dodatek č. 1 s Revizí č. 1 s datem 5. 4. 2006 (viz Přílohy).

V případě zástavby vlečného zařízení dle č. v. L242.8400

- vyjměte původní Dodatek č. 1b s datem 25. 10. 1996
- vložte nový Dodatek č. 1b s Revizí č. 1 s datem 5. 4. 2006 (viz Přílohy).

- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové Dodatky č. 1; 1b Letové příručky letounu Z 242L (č. DOK.003.011) – česká verze (viz Přílohy)
(č. DOK.003.012) – anglická verze (viz Přílohy)

- 10. PŘÍLOHY:** Dodatek č. 1 Vlečné zařízení dle č.v. C142.8400 - česká verze
Dodatek č. 1b Vlečné zařízení dle č.v. L242.8400 - česká verze
Dodatek č. 1 Vlečné zařízení dle č.v. C142.8400 - anglic. verze
Dodatek č. 1b Vlečné zařízení dle č.v. L242.8400 -
anglic.verze



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika