



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,  
Česká republika  
e-mail: [zlin-service@zlinaircraft.eu](mailto:zlin-service@zlinaircraft.eu)  
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ**  
**SERVISNÍ**  
**BULLETIN**

## Závazný servisní bulletin Z 242L/53a

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 10. 4. 2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L s namontovaným registračním akcelerometrem AMU 1.
3. **DŮVOD:** Na základě vydání Závazného bulletinu č. Z 242L/52a byly revidovány Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1, včetně pravidel zasílání stažených dat výrobci a další drobné úpravy.
4. **OPATŘENÍ:** Vydání revidovaných Metodik stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:** Nahraďte původní Metodiku stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 za metodiku novou označenou: Revize č. 1 s datem vydání 10. 4. 2007 (viz Přílohy).  
  
Původní metodiku skartujte.

**9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 v českém a anglickém jazyce (viz Přílohy).

**10. PŘÍLOHY:** Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – česká verze: č.DOK.003.091.

Metodika stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1 – anglická verze: DOC.No.003.092.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika