



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/28a - Rev.1

Nahrazuje Závacný Bulletin Z 43/28a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 29. 4. 1998
2. TÝKÁ SE: Všeoh letounů Z 43.
3. DŮVOD: Prodloužení životnosti letounu nad 3600 let. hodin.
4. OPATŘENÍ:
 - 4.1 V případě, že letoun dolétá 3600 let. hodin, provede uživatel prohlídku letounu v rozsahu 100 hodin a požádá Technickou komisi výrobce letounu o provedení technické prohlídky dle postupu pro letouny řady Z 40. Ta na základě technického stavu letounu rozhodne o podmínkách dalšího provozu. Prohlídka Technickou komisí výrobce letounu bude opakována po třech kalendářních rocích, nebo po nalétání 300 letových hodin, podle toho, co nastane dříve. Během provozu nad 3600 letových hodin budou letouny provozovány dle stávajícího schváleného systému údržby s tím, že generální opravy po 1200 hodinách nebo prohlídky "C" po 1500 hodinách, podle toho, ve kterém systému údržby je letoun zařazen, provádí výrobce letounu ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice nebo jím autorizovaná servisní organizace.
 - 4.2 Související změna v příručce Technický popis a obsluha Z 43 a v Opravářenské příručce letounu Z 43.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Po dolétání 3600 letových hodin. Změnu v průvodní dokumentaci (viz bod 4.2 tohoto bulletinu) ihned po obdržení bulletinu.
6. PROVEDE: Uživatel a Technická komise výrobce letounu.
7. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Materiál potřebný pro 100 hodinovou prohlídku. Nové listy příruček jsou přílohou tohoto bulletinu.
9. POSTUP PRÁCE:
- 9.1 - Uživatel provede prohlídku letounu v rozsahu 100 hodin
- Uživatel objedná technickou prohlídku na adrese: Technická komise
ZILIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice
- Technická komise výrobce letounu provede technickou prohlídku. Protokol o této prohlídce včetně podmínek pro další provoz předá ÚCL a uživateli.
- 9.2 Vyměňte původní listy za přiložené listy s novými stranami s datem Rev.:29.4.1998 :
- v příručce Technický popis a návod k obsluze Z 43 (1.vydání-červen 1972) strany 61A a 61B/62
- v příručce Technický popis a obsluha Z 43, platné pro letouny od 4. série, včetně strany 0-3, 5-3/5-3A a 5-3B
- v Opravárenské příručce letounu Z 43, datum vydání 1980, strany 10 a 11
- v Opravárenské příručce letounu Z 43, datum vydání 1996, strany 1-4 a 1-5.
10. PŘÍLOHA: Nové listy příruček: dle bodu 9.2 tohoto bulletinu.



Ing. Radek Sejbal

.....
Zástupce výrobce

KONTAKTNÍ ADRESA:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA