



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/33a

Nahrazuje Závažné bulletiny Z 43/31a, Z 43/32a

Po technické stránce
schváleno ÚCL TI ČR

1. **DATUM:** 25. 4. 1997
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43 do 3. série.
3. **DŮVOD:** Zavedení systému údržby letounů Z 43 bez generálních oprav draku (dále jen bez GO).
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 Všeobecně Výrobce zavádí systém údržby letounů Z 43 bez GO. Uživatelé mohou dle svého rozhodnutí ponechat letouny ve stávajícím systému údržby (prohlídky po 100 a 600 hod, generální oprava po 1200 hod), nebo své letouny převést na systém údržby bez GO (prohlídky "A", "B", "C").
 - 4.2 Dokumentace
 - 4.2.1 Pro systém údržby s prováděním generálních oprav se reviduje stávající dokumentace :
 - 1) Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 do 3. série (vydán 1972).
 - 2) Opravárenská příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1980).
 - 3) Letová příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1972).

- 2 -

4.2.2 Pro systém údržby bez GO byly vydány nové příručky, které navazují na dokumentaci popsanou v bodě 4.2.1 :

- 1) Příručka pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" (DOK.Č. 233.071), vydána 3.3.1997.
 - 2) Příručka pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část II, prohlídka "C" (DOK.Č. 233.071), vydána 4.3.1997.
- POZNÁMKA: Prohlídky typu "C" provádí pouze výrobce.

4.2.3 Pro oba systémy údržby vydal výrobce novou příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" (DOK.Č. PRA.081), vydána 1.11.1996. Vydáním této příručky se ruší platnost původní příručky (bez čísla dokumentu, rok vydání 1982).

5. OPATŘENÍ PROVÉST:

- 5.1 Revizi dokumentace dle bodu 4.2.1 ihned po obdržení bulletinu
- 5.2 Převedení letounu na systém údržby letounu bez GO dle rozhodnutí uživatele.

6. PROVEDE: Uživatel.

7. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- 8.1 Nové listy pro příručky "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 do 3. série (vydán 1972)", Opravárenská příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1980)" a "Letová příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1972).

8.2 Příručku pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

8.3 Příručku "Přístroje a agregáty použité na letounech Z 42M, Z 42MU, Z 142 a Z 43" dodá výrobce letounu na základě objednávky uživatele.

9. POSTUP PRÁCE:

9.1 V příručce "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43, do 3. série (vydán 1972) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

1/2, 5/6, 7/8, 31A/32, 33/34, 39/40, 45/46, 51/52, 55/56, 57/58, 59/60, 61/61A, 61B/62, 65/65A, 65B/65C, 65D/65E, 65F/65G, 65H/66, 69/70.

- zařadte nové listy:

1/2, 5/6, 7/8, 31A/32, 33/34, 39/40, 45/46, 51/52, 52A/52B, 55/56, 57/58, 59/60, 61/61A, 61B/62, 65/65A, 65B/65C, 65D/65E, 65F/66, 69/70, 70A/70B.

V příručce "Oprávérenská příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1980) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 23/24, 25/26, 31/32, 33/34, 39/40, 53/54, 57/58, 71/72, 75/76, 77/78, 81/82, 83/84, 97/98, 137/138, 139/140, 177/178, 179/180, 193/194, 195/196, 205/206, 207/208, 225/226, 233/234, 255/256, 273/274, 275/276, 277/278, 279/280, 281/282, 282A/-, 282C/-, 305/306, 309/310, 319/320, 321/322, 323/324, 325/-.

- 4 -

- zařadte nové listy:

1/2, 5/6, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16, 17/18,
23/24, 25/26, 31/32, 33/34, 39/40, 53/54,
57/58, 71/72, 75/76, 77/78, 81/82, 83/84,
97/98, 137/138, 139/140, 177/178, 179/180,
193/194, 195/196, 205/206, 207/208, 225/226,
233/234, 234A/234B, 234C/234D, 234E/234F,
255/256, 273/274, 274A/274B, 275/276,
277/278, 279/280, 281/282, 282A/282B,
282C/282D, 282E/282F, 305/306, 309/310,
319/320, 321/322.

V příručce "Letová příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1972) vyměňte listy:

- vyjměte listy:

3/4, 25/26, 27/28.

- zařadte nové listy:

3/4, 25/26, 27/28.

9.2

V případě převedení letounu na systém údržby bez GO zařadit do průvodní dokumentace letounu Příručku pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku - část I, prohlídka "A", "B". Podmínky přechodu na systém údržby bez GO jsou předepsány v "Příručce pro provoz letounu Z 43 bez generálních oprav draku" - část I prohlídka "A", "B".

10. PŘÍLOHA

Nové listy příruček "Technický popis a návod k obsluze letounu Z 43 do 3. série (vydána 1972)", "Oprávérenská příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1980)" a "Letová příručka letounu Z 43 do 3. série (vydána 1972)".



Ing. Josef Kolář

zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
ČESKÁ REPUBLIKA