

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/42a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 10.5.2001
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43.
3. **DŮVOD:** Změna údržby motoru a vrtulí. Změna odkazů na průvodní dokumentaci výrobců motorů a vrtulí.
4. **OPATŘENÍ:** V průvodní dokumentaci letounů Z 43 vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) **v Technickém popisu a návodu k obsluze letounu Z 43 (vydání 1972 - platnost pro letouny do 3. série včetně):**
 - vyjměte staré listy: 3, 7, 8, 9, 27, 54, 55, 60, 61A, 63, 65A, 69, 70, 70A
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) **v Technickém popisu a obsluze letounu Z 43 (vydání 1991 - platnost pro letouny od 4. série včetně):**
 - vyjměte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 1-3, 1-4, 2-43, 4-9, 4-11, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 5-3, 5-4, 5-7, 5-8, 6-25,
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) **v Opravárenské příručce letounu Z 43 (vydání 1980 - platnost pro letouny do 3. série včetně):**
 - vyjměte staré listy: 3, 9, 12, 13, 23, 24, 32, 33, 75, 76, 101, 136, 138, 140, 233, 234, 234A
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - d) **v Opravárenské příručce Z 43 (vydání 1996 - platnost pro letouny od 4. série včetně):**
 - vyjměte staré listy: 0-3, 1-3, 1-6, 1-7, 2-11, 3-7, 3-59, 3-92, 3-134, 3-137, 3-138, 5-37, 5-38, 5-38A
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - e) **v Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část 1 (č. Dok. 233.071)**
 - vyjměte staré listy: 0-3, 0-5, 1-1, 5-2, 5-12, 5-16, 6-2
 - vložte nové listy Revize č. 1 s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

f) **v Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část 2 (č. Dok. 233.071)**

- vyjměte staré listy: 0-3, 0-5, 1-1, 5-2, 5-21, 5-29, 6-2
- vložte nové listy Revize č. 1 s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy pro výměnu průvodní dokumentace letounů (viz. přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 43 (vydání 1972):
3, 7, 8, 9, 27, 54, 55, 60, 61A, 63, 65A, 69, 70, 70A

Nové listy Technického popisu a obsluhy Z 43 (vydání 1991):
0-3, 0-4, 0-5, 1-3, 1-4, 2-43, 4-9, 4-11, 4-20, 4-21, 4-22, 4-23, 5-3, 5-4, 5-7,
5-8, 6-25

Nové listy Opravárenské příručky Z 43 (vydání 1980):
3, 9, 12, 13, 23, 24, 32, 33, 75, 76, 101, 136, 138, 140, 233, 234, 234A

Nové listy Opravárenské příručky Z 43 (vydání 1996):
0-3, 1-3, 1-6, 1-7, 2-11, 3-7, 3-59, 3-92, 3-134, 3-137, 3-138, 5-37, 5-38,
5-38A

Nové listy Příručky pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část 1 (č. Dok. 233.071):

0-3, 0-5, 1-1, 5-2, 5-12, 5-16, 6-2

Nové listy Příručky pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část 2 (č. Dok. 233.071):

0-3, 0-5, 1-1, 5-2, 5-21, 5-29, 6-2



.....
Ing. Dušan TOTEK
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika