


ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/38a

Po technické stránce  
schváleno TI SLI ČR

1. DATUM: 24. březen 1997
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Zlin 50LS, 50LX a 50LE,  
vybavených motorem Textron Lycoming  
AEIO-540-L1B5D.
3. DŮVOD: Přetisk Závažného Servisního Bulletinu Textron  
Lycoming č. 526.
4. OPATŘENÍ: Závažný Servisní Bulletin Textron Lycoming  
č. 526 je dále celý přetištěn. Moravan a.s.  
vyžaduje provedení tohoto Závažného Servisního  
Bulletinu.  
Tento přetisk je aktuální k datu vydání  
Závažného Bulletinu Z 50/38a. Při provádění  
tohoto bulletinu ověřit, že tento přetisk  
Závažného Servisního Bulletinu Textron  
Lycoming č. 526 je stále aktuální.
5. OPATŘENÍ PROVÉST: Shodně s požadavkem Závažného Servisního  
Bulletinu č. 526.
6. POSTUP PRÁCE A  
POTŘEBNÝ MATERIÁL: V souladu se Závažným Servisním Bulletinem  
č. 526.
7. PROVEDE A NÁKLADY  
HRADÍ: Provozovatel.

  
Ing. Josef Kolář

.....  
Zástupce výrobce

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
ČESKÁ REPUBLIKA