

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/40a-Rev.1, Z 50M/12a-Rev.1

Nahrazuje Závažný Bulletin Z 50/40a, Z 50M/12a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 1.prosince 1997
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX,
Z 50LE a Z 50M.
3. DŮVOD: Ojedinělý výskyt poškození uchycení zadního závěsu
stabilizátoru.
4. OPATŘENÍ:
1. Kontrola nýtového spoje zadního kování
stabilizátoru na levé i pravé straně.
 2. Pravidelná kontrola závěsů stabilizátoru při
předepsaných prohlídkách letounu.
 3. Související úprava Letové příručky a Technického
Popisu.
 4. U letounů, u nichž nebyla ještě provedena GO a
nebylo do té doby zjištěno poškození nýtového
spoje zadního kování stabilizátoru provést při
GO práce podle Servisní instrukce č. 4.

UPOZORNĚNÍ:

Výrobce upozorňuje na nutnost dodržování provozních
omezení daných Letovou příručkou a předepsaných
postupů při obsluze a údržbě letounu. Je
nepřípustné manipulovat s letounem tlačení na
stabilizátor.

5. OPATŘENÍ
PROVÉST:
- Opatření 1. jednorázově po obdržení bulletinu
před dalším vzletem.
- Opatření 2. během provozu v souladu s Letovou
příručkou a Technickým popisem.
- Opatření 3. ihned po obdržení bulletinu.
- Opatření 4. při GO, pokud nebyla ještě provedena.
6. PROVEDE A
NÁKLADY HRADÍ: Provozovatel.

7. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:

Spojovací materiál (závlačky) pro zpětnou montáž po kontrole.
Nové listy dle bodu 8 (Opatření 3) tohoto bulletinu dodá spolu s bulletinem výrobce letounu.

8. POSTUP PRÁCE:

Opatření 1:

A. DEMONTÁŽ:

1. Demontovat přechodové kryty mezi stabilizátorem a kýlovkou.
2. Z levého výškového kormidla odpojit lanka ovládání vyvažovací plošky.
3. Demontovat levé i pravé výškové kormidlo.

B. KONTROLA:

Kontrolovat nýtový spoj zadního kování levého i pravého stabilizátoru vizuálně i hmatem ze zadní strany nosníku a otvorem ve stojině nosníku z vnitřní strany hmatem a za pomoci zrcátka při střídavém zatěžování stabilizátoru na okrajovém žeburu nahoru a dolů, dopředu a dozadu. První nýt závěsu kontrolujte z vnitřní strany stojiny štěrbinou po demontovaném přechodovém krytu. Postup kontroly je vyobrazen v příloze, obr. 1 až 5. Uvolněné ani ustřižené nýty nejsou přípustné. V případě zjištění poškození nýtového spoje je na letounu nutno provést práce dle Servisní instrukce č. 4.

C. MONTÁŽ:

1. Namontovat levé i pravé výškové kormidlo. Korunkové matice zajistit závlačkami.
2. U levého výškového kormidla připojit lanka ovládání vyvažovací plošky.
3. Namontovat přechodové kryty mezi stabilizátorem a kýlovkou.

O provedené kontrole provést zápis do letadlové knihy.

Opatření 2:

V souladu s Letovou příručkou a Technickým popisem.

Opatření 3:

Vyměňte staré listy za nové s datem Rev. 1.12.1997 v příručkách:

Česká verze příruček:

- Letová příručka Z 50L, LA: strany 1-4,4-4;
- Technický popis Z 50L, LA: strany 8,82,102;
- Letová příručka Z 50LS: strany 1-4,4-4;
- Technický popis a návod k obsluze Z 50LS: strany 8,82,107;
- Letová příručka Z 50LX: strany 1-4,4-4;
- Technický popis a návod k obsluze Z 50LX: strany 8,82,107;
- Letová příručka Z 50LE: strany 1-4,4-4;
- Technický popis a návod k obsluze Z 50LE: strany 0-3,0-5,3-4,3-27;
- Letová příručka Z 50M: strany 0-5,1-4,4-4;
- Technický popis Z 50M: strany 0-3,0-5,3-4, 3-26.

Anglická verze příruček:

- Z 50L, LA Flight Manual: strany 1-4,4-4;
- Z 50L, LA Technical Manual: strany 8,82,102;
- Z 50LS Flight Manual: strany 1-4,4-4;
- Z 50LS Technical Manual: strany 8,82,108;
- Z 50M Flight Manual: strany 0-5,1-4,4-4,4-7;
- Z 50M Technical Manual: strany 0-3,0-5,3-5,3-33.

Německá verze příruček:

- Z 50L, LA Fughandbuch: strany 1-3,4-3;
- Z 50LS Flughandbuch: strany 1-4,4-4;
- Z 50LS Technische beschreibung und bedienungsanleitung: strany 8,82,106.

Změnu zapsat a potvrdit v Seznamu změn.

Opatření 4:


V souladu se Servisní instrukcí č. 4.

9. PŘÍLOHA:

- 1.Obrázek 1 až 5.
- 2.Nové listy dle bodu 8 (Opatření 3) tohoto bulletinu.
- 3.Servisní instrukce č.4, která byla publikována v příloze nahrazeného Závažného bulletinu Z 50/40a,Z 50M/12a, zůstává v platnosti.


Ing. Josef Kolář

.....
Zástupce výrobce




Kontaktní adresa:


ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika




Obr. 1




Obr. 5



Obr. 4



Obr. 2



Obr. 3